

Miljörapport

Kungsörs Värmeverk 2017



MälarenEnergi

MILJÖRAPPORT

Grunddel

För Kungsörs värmeverk(1960-57-002) år: 2017 version: 1

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN
Verksamhetsutövare: Mälarenergi AB
Organisationsnummer: 556448-9150
UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN
Anläggningsnummer: 1960-57-002
Anläggningsnamn: Kungsörs värmeverk
Postnummer: 736 32
Ort: Kungsör
Besöksadress för anl.: Fredsgatan 35
Fastighetsbeteckningar: FLAKET 2
Kommun: Kungsör
Huvudverksamhet och verksamhetskod: 40.51 (Förbränning)
Sidoverksamheter och verksamhetskoder: 40.60 (Förbränning)
Huvudsaklig industriutsläppsverksamhet och huvudsaklig BREF:
Sidoindustriutsläppsverksamhet och Övriga BREF:
EPRTR huvudverksamhet: (<Ej angiven>)
EPRTR biverksamheter:
Kod för farliga ämnen:
Anläggningen omfattas av Förordning 2013:252: Nej
Anläggningen omfattas av Förordning 2013:253: Nej
Produktionsenhet:
Tillsynsmyndighet: Kommun
Miljöledningssystem: ISO 14001:2004
Koordinater: 6588392 x 563228
Länk till anläggningens hemsida: http://www.malarenergi.se/

MILJÖRAPPORT

Grunddel

För Kungsörs värmeverk(1960-57-002) år: 2017 version: 1

KONTAKTPERSON FÖR ANLÄGGNINGEN	
Förnamn:	Maria
Efternamn:	Nelenius
Telefonnummer:	021-39 54 57
Telefaxnummer:	
Mobiltelefonnummer:	
E-postadress:	maria.nelenius@malarenergi.se
c/o:	
Gatu-/boxadress:	Box 14
Postnummer:	721 03
Postort:	Västerås
JURIDISKT ANSVARIG (ANSVARIG FÖR GODKÄNNANDE) AV MILJÖRAPPORT	
Förnamn:	Niklas
Efternamn:	Gunnar
Telefonnummer:	021-39 52 08
Telefaxnummer:	
Mobiltelefonnummer:	
E-postadress:	niklas.gunnar@malarenergi.se
c/o:	
Gatu-/boxadress:	Box 14
Postnummer:	721 03
Postort:	Västerås

Textdel– 2017 års miljörapport

I denna mall redovisas vissa uppgifter enligt 5 § samt 5b-5i §§ i föreskrifterna om miljörapport. Övriga uppgifter enligt 4, 5 och 5b-5i §§ redovisas i grunddelen, emissionsdelen eller särskilda flikar i SMP (gäller täkter, bygg- och rivningsavfall och stora förbränningsanläggningar) samt mallar i SMP-hjälp (gäller BAT-slutsatser, förbränning av avfall samt avloppsreningsverk och slam).

Tillståndspliktiga verksamheter och verksamheter som förelagts att ansöka om tillstånd

1. Verksamhetsbeskrivning

5 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges.

Kommentar: Det bör vara tillräckligt att beskrivningen av påverkan på miljön och människors hälsa görs genom att t.ex. ange att påverkan utgörs av utsläpp till luft, utsläpp till vatten, buller, lukt, avfall, påverkan genom produkter eller genom tillverkade produkter eller genom att produktionen kräver en stor insats av energi, råvaror eller omfattande transporter.

Översiktlig beskrivning

Kungsörs Värmeverk förser Kungsör med fjärrvärme. Anläggningen togs i drift 1989 och då användes främst gasol. Efter ombyggnader och utbyggnader genom åren utgörs nu anläggningen av en fastbränslepanna, en pelletspanna och tre oljepannor.

Fastbränslepannan, som endast eldas med fasta biobränslen, är utrustad med elfilter för rening av stoft och rökgaskondensering som tar tillvara på energi som finns i de fuktiga rökgaserna. Rökgaskondensorn har även en viss renande effekt på rökgaserna. Kondensatvattnet från rökgaskondenseringen renas sedan genom sedimentering i en lamellavskiljare, filtrering genom sandfilter och pH-justering genom tillsats av lut innan det leds ut på dagvattennätet.

Övriga oljepannor som förbränner eldningsolja 1 (Eo1) saknar rening av rökgaserna eftersom Eo1 normalt ger låga stoft- och svavelemissioner till följd av oljans höga kvalitet.

En pelletspanna installerades 2013 som har en tillförd effekt på 4,5 MW. Det är en containeranläggning som är placerad bredvid bränsleplan vid HVC Flaket. Bränslet utgörs av träpellets och lagras i två silor (totalt 160 m³) som är slutna. Bränslet transporteras och levereras med bulkbil via slang direkt till silorna. Pannan är utrustad med en multicyklon för stoftavskiljning. Stoftet och bottenaskan går via en transportör till en sluten askcontainer.

Fastbränslepannan utgör baslastenhet på anläggningen och pelletspannan utgör första spets- och reservenhet.

Anläggningen har en total installerad tillförd effekt på 32,3 MW för alla pannor och ytterligare 1,2 MW för rökgaskondenseringen på fastbränslepannan.

Fastbränslet lagras på bränsleplanen där det också blandas innan det tippas i bränslfickan. Eftersom bränslet håller en fukthalt kring 50 % medför detta att risken för damning är liten.

Emissionsmätning av CO och NO_x sker kontinuerligt på fastbränslepanna 4. Övriga pannor är inte utrustade med kontinuerlig mätning av emissioner. Externa mätningar

genomförs en gång per år på fastbränslepanna 4 och pelletspanna 6, samt vartannat år på anläggningens övriga oljepannor.

Pannförteckning

Panna	Bränsle	Installerad tillförd effekt	Driftsättningsår
Oljepanna 1	Eo1	5,5	1989
Oljepanna 2	Eo1	5,5	1989
Fastbränslepanna 4	Skogsflis	5,8	1998
RGK (Fastbränslepanna 4)	-	1,2	1998
Oljepanna 5	Eo1	5,5	2005
Pelletspanna 6	Pellets	4,5	2013

Påverkan på miljö och människors hälsa

Eftersom förbränning sker vid anläggningen uppkommer emissioner till luft och vatten. Dessa minskas genom rökgasrening i elfilter och rökgaskondensering. Det kondensatvatten som uppkommer vid kondensering av rökgaserna släpps efter rening till dagvattennätet.

Vid anläggningen uppkommer buller från framförallt transporter, men även från bränslehantering, pumpar och fläktar. För att minska påverkan på omgivningen sker de flesta transporter under dagtid mellan kl. 07:00-17:00. Dessutom är pumpar och fläktar placerade inomhus.

Utöver utsläpp till luft och vatten konsumerar anläggningen resurser i form av bränsle och el till produktionen.

Vid lagring av bränsle på lagringsplanen finns en viss risk för läckage av lakvatten till mark och vatten. Vid normala nederbördsmängder absorberas dock lakvattnet av bränslet och utsläppsmängden har därför bedömts som mycket begränsad. Viktigt att påpeka är även att endast biobränsle som innehåller mycket låga halter av förorenande ämnen lagras på anläggningen.

Förändringar i verksamheten

Inga betydande förändringar skedde under 2017.

2. Tillstånd

5 § 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.

Kommentar: Beslutsmeningen i beslutet om tillstånd kan t.ex. anges. Villkor för verksamheten bör endast redovisas under punkt 9.

Datum	Beslutsmyndighet	Beslutet avser
2007-11-13 (Dnr 551-829-07)	Länsstyrelsen Västmanlands län	Tillstånd enligt miljöbalken till anläggning för värmeproduktion på fastigheten Flaket 2, Kungsörs kommun.
2007-12-17 (Dnr 551-829-07)	Länsstyrelsen Västmanlands län	Rättelse av villkor 13 med avseende på utsläpp av kväveoxider.
2008-12-17 (Dnr 551-2558-08)	Länsstyrelsen Västmanlands län	Rättelse av villkor 13 med avseende på utsläpp av kväveoxider.
2016-03-08 (Dnr 563-6506-15)	Länsstyrelsen Västmanlands län	Tillstånd om utsläpp av växthusgaser enligt lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

3. Anmälningssärenden beslutade under året

5 § 3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälningsskyldiga ändringar enligt 1 kap. 10-11 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser.

Datum	Beslutsmyndighet	Beslutet avser
2017-08-10 (Internt Änr 4874)	Värsta Mälardalens myndighetsförbund	Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet - Proveldning av vit returträ.

4. Andra gällande beslut

5 § 4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser. I fråga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250) är industriutsläppsverksamheter redovisas beslut om alternativvärde, dispens och statusrapport enligt 5 b §.

Kommentar: Kan t.ex. vara anmälningsärenden som är beslutade tidigare år och som fortfarande är aktuella, förelägganden mm.

Datum	Beslutsmyndighet	Beslutet avser
2013-08-27 Delegationsbeslut nr 2013-377 (Internt Änr 2013:685)	Västra Mälardalens Myndighetsförbund	Föreläggande om försiktighetsmått för pelletspanna 6.
2016-02-11 Delegationsbeslut nr 2016-63 (Internt Änr 2740)	Västra Mälardalens Myndighetsförbund	Beslut om föreläggande om åtgärd att ersätta provisoriska försiktighetsmått.
2016-12-19 Delegationsbeslut nr 2016-590 (Internt Änr 4465)	Västra Mälardalens Myndighetsförbund	Mindre ändring i föreläggande om försiktighetsmått för pelletspanna 6, avseende villkor 5 och 6.

5. Tillsynsmyndighet

5 § 5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.

Namn:

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

6. Tillståndsgiven och faktisk produktion

5 § 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning.

Panna	Bränsle	Bränsle- förbrukning	Enhet	Producerad energi (MWh)
Oljepanna 1, 2 och 5	Eo1	83	m ³	677
Fastbränslepanna 4	Fast biobränsle/ Vit returträ	23567/ 11565	MWh	29275
RGK (Fastbränslepanna 4)	-	-	-	3883
Pelletspanna 6	Pellets	2008	ton	9710

7. Gällande villkor i tillstånd

5 § 7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts.

Gällande villkor i tillståndsbeslut Dnr: 551-829-07	Kommentarer till hur villkoret har uppfyllts
Villkor 1 Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten bedrivas i enlighet med vad bolaget angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet.	Villkoret uppfyllt. Verksamheten bedrivs i enlighet med ansökan.
Villkor 2 Kemiska produkter (exklusive flytande bränslen) och farligt avfall skall hanteras på sådant sätt att spill eller läckage inte kan nå avlopp och så att förorening av mark, ytvatten eller grundvatten inte kan ske. Flytande kemikalier och flytande farligt avfall skall förvaras på tät, hårdgjord yta inom invallat område under tak. Invallningen skall med god marginal rymma den största behållarens volym. Ämnen som kan avdunsta skall förvaras så att risken för avdunstning minimeras.	Villkoret uppfyllt. Kemikalier förvaras innanför invallning inomhus.
Villkor 3 (Dnr 551-2558-08) Flytande bränslen skall hanteras på sådant sätt att spill eller läckage inte kan nå avlopp och så att förorening av mark, ytvatten eller grundvatten inte kan ske. Cistern för flytande bränslen ska vara invallad och rymma minst volymen av den största cisternens volym. Invallningen för befintliga cisterner för eldningsolja 1 (Eo1) ska senast den 31 december 2009 ha en volym om minst 55 m ³ .	Cisternerna för Eo1 är försedda med invallning som uppfyller villkoret.
Villkor 4 Buller från verksamheten får som riktvärde* inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än: 50 dB (dagtid mån-fre 07:00-18:00) 40 dB (natttid 22:00-07:00) 45 dB (övrig tid) Momentana ljud mellan kl. 22:00-07:00 får högst uppgå till 55 dB.	Under året har inga klagomål inkommit. Närmsta avstånd till bostäder är 400 m vilket är längre än skyddsavståndet för en anläggning av denna storlek som enligt Boverket uppgår till 200 m. Detta medför att bullermätning inte varit motiverbart.

<p>Villkor 5 Aska skall hanteras och lagras på sådant sätt att lakning till omgivande mark och vatten inte kan ske.</p>	<p>Villkoret uppfyllt.</p>																																				
Fastbränslepannorna																																					
<p>Villkor 6 Utsläpp av stoft efter reningsanläggningar får som riktvärde* vid besiktning inte överstiga 50 mg/m³n tg vid 6 % O₂.</p>	<p>Villkoret uppfyllt. Besiktning genomfördes 2017-04-10 med den uppmätta stofthalten 2,4 mg/m³n tg vid 6 % O₂.</p>																																				
<p>Villkor 7 Utsläpp av kolmonoxid från befintlig fastbränslepanna får som riktvärde* uppgå till högst 500 mg/m³_n tg vid 6 % O₂ som dygnsmedelvärde</p>	<p>Under året har dygnsmedelvärdet överskridits vid 10 tillfällen.</p> <table border="1" data-bbox="807 676 1404 1487"> <tr> <td>Januari</td> <td>1</td> <td>Orsak: Färskt fuktigt bränsle Åtgärd: Ställt om luftspjäll i ugn</td> </tr> <tr> <td>Februari</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mars</td> <td>1</td> <td>Orsak: Färskt fuktigt bränsle Åtgärd: Ställt om luftspjäll i ugn</td> </tr> <tr> <td>April</td> <td>1</td> <td>Orsak: Stoppat pannan till sotning (ej normal drift)</td> </tr> <tr> <td>Maj</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juni</td> <td>1</td> <td>Orsak: Låg last pga varmt väder. Åtgärd: Ställt om luftspjäll i ugn</td> </tr> <tr> <td>Juli</td> <td>1</td> <td>Orsak: Låg last pga varmt väder. Åtgärd: Ställt om luftspjäll i ugn</td> </tr> <tr> <td>Augusti</td> <td>4</td> <td>Orsak 1/8: Låg last pga varmt väder. Åtgärd: Ställt om luftspjäll i ugn Orsak 2/8: Låg last pga varmt väder. Åtgärd: Ändrat bränslemixen Orsak 4/8: Låg last pga varmt väder. Åtgärd: Ändrat bränslemixen Orsak 5/8: Låg last pga varmt väder. Åtgärd: Ändrat bränslemixen</td> </tr> <tr> <td>September</td> <td>1</td> <td>Orsak: Torkeldning under revision (ej normal drift)</td> </tr> <tr> <td>Oktober</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>November</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>December</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>	Januari	1	Orsak: Färskt fuktigt bränsle Åtgärd: Ställt om luftspjäll i ugn	Februari	0		Mars	1	Orsak: Färskt fuktigt bränsle Åtgärd: Ställt om luftspjäll i ugn	April	1	Orsak: Stoppat pannan till sotning (ej normal drift)	Maj	0		Juni	1	Orsak: Låg last pga varmt väder. Åtgärd: Ställt om luftspjäll i ugn	Juli	1	Orsak: Låg last pga varmt väder. Åtgärd: Ställt om luftspjäll i ugn	Augusti	4	Orsak 1/8: Låg last pga varmt väder. Åtgärd: Ställt om luftspjäll i ugn Orsak 2/8: Låg last pga varmt väder. Åtgärd: Ändrat bränslemixen Orsak 4/8: Låg last pga varmt väder. Åtgärd: Ändrat bränslemixen Orsak 5/8: Låg last pga varmt väder. Åtgärd: Ändrat bränslemixen	September	1	Orsak: Torkeldning under revision (ej normal drift)	Oktober	0		November	0		December	0	
Januari	1	Orsak: Färskt fuktigt bränsle Åtgärd: Ställt om luftspjäll i ugn																																			
Februari	0																																				
Mars	1	Orsak: Färskt fuktigt bränsle Åtgärd: Ställt om luftspjäll i ugn																																			
April	1	Orsak: Stoppat pannan till sotning (ej normal drift)																																			
Maj	0																																				
Juni	1	Orsak: Låg last pga varmt väder. Åtgärd: Ställt om luftspjäll i ugn																																			
Juli	1	Orsak: Låg last pga varmt väder. Åtgärd: Ställt om luftspjäll i ugn																																			
Augusti	4	Orsak 1/8: Låg last pga varmt väder. Åtgärd: Ställt om luftspjäll i ugn Orsak 2/8: Låg last pga varmt väder. Åtgärd: Ändrat bränslemixen Orsak 4/8: Låg last pga varmt väder. Åtgärd: Ändrat bränslemixen Orsak 5/8: Låg last pga varmt väder. Åtgärd: Ändrat bränslemixen																																			
September	1	Orsak: Torkeldning under revision (ej normal drift)																																			
Oktober	0																																				
November	0																																				
December	0																																				
<p>Villkor 8 Utsläpp av kolmonoxid från den nya fastbränslepannan får som riktvärde* inte överstiga 250 mg/m³_n tg vid 6 % O₂ och 500 mg/m³_n tg vid 6 % O₂ som timmedelvärde.</p>	<p>Villkoret är inte aktuellt eftersom den planerade fastbränslepannan inte har uppförts.</p>																																				
<p>Villkor 9 Utsläpp av kväveoxider (räknat som kvävedioxid) från befintlig fastbränslepanna får som riktvärde* inte överstiga 80 mg/MJ.</p>	<p>Villkoret uppfyllt. Vid det senaste besiktningstillfället 2016-02-23 var det uppmätta värdet 74 mg/MJ. Nästa besiktningstillfälle blir under 2018.</p>																																				

<p>Villkor 10 Utsläpp av kväveoxider (räknat som kvävedioxid) från den nya fastbränslepannan får som riktvärde* vid besiktning inte överstiga 150 mg/MJ tillfört bränsle.</p>	<p>Villkoret är inte aktuellt eftersom den planerade fastbränslepannan inte har uppförts.</p>
<p>Oljepannorna</p>	
<p>Villkor 11 Utsläpp av stoft vid eldning av olja får som riktvärde* vid besiktning inte överstiga 0,5 g/kg olja.</p>	<p>Villkoret uppfyllt. Besiktning genomfördes 2017-04-11 med uppmätta värden <0,01g/kg på panna 1, 0,01 g/kg på panna 2, och 0,02 g/kg på panna 5.</p>
<p>Villkor 12 Utsläpp av svavel får som riktvärde* vid besiktning inte överstiga 1 g/kg olja.</p>	<p>Villkoret uppfylls eftersom svavelhalten i Eldningsolja 1 understiger 500 mg/kg olja.</p>
<p>Villkor 13 Utsläpp av kväveoxider får som riktvärde* vid besiktning inte överstiga 150 mg/MJ tillfört bränsle.</p>	<p>Villkoret uppfyllt. Besiktning genomfördes 2017-04-11 med uppmätta värden 51 mg/MJ på panna 1, 52 mg/MJ på panna 2, och 53 mg/MJ på panna 5.</p>
<p>Villkor Panna 3 vid eldning med tallbeckolja</p>	
<p>Villkor 14 Eldning med tallbeckolja som huvudsakligt bränsle får endast ske tills den nya biobränslepannan tagits i drift dock längst till den 1 juli 2010. Därefter får tallbeckolja endast användas som spets- eller reservbränsle eller på det sätt som tillsynsmyndigheten föreskriver.</p>	<p>Villkoret ej aktuellt då pannan togs ur bruk 2015.</p>
<p>Villkor 15 Utsläpp av stoft vid eldning med tallbeckolja får som riktvärde* vid besiktning inte överstiga 0,8 g/kg olja.</p>	<p>Villkoret ej aktuellt då pannan togs ur bruk 2015.</p>
<p>Villkor 16 Utsläpp av kväveoxider får som riktvärde* vid besiktning inte överstiga 150 mg/MJ tillfört bränsle.</p>	<p>Villkoret ej aktuellt då pannan togs ur bruk 2015.</p>
<p>Övriga villkor</p>	

<p>Villkor 17 Kondensat från rökgaskondenseringen ska renas samt vid behov pH-justeras innan det släpps till recipient. Kondensat får som riktvärde* efter behandling innehålla högst 5 mg suspenderat material per liter kondensat. pH-värdet på utgående kondensat skall som riktvärde* vara mellan 7 och 9.</p>	<p>Villkoret uppfyllt. Mängden suspenderat material uppmättes till <2,2 mg/l av extern mätfirma, 2017-04-10.</p> <p>pH på utgående kondensat var 7,5 vid den periodiska besiktningen 2017-04-10.</p>
<p>Villkor 18 Om verksamheten i sin helhet eller i någon del av denna upphör skall detta i god tid före nedläggningen anmälas till tillsynsmyndigheten. Kemiska produkter och farligt avfall skall då tas omhand. Bolaget skall vidare i samråd med tillsynsmyndigheten undersöka om det finns förorenade områden.</p>	<p>Upphörande av hela eller delar av verksamheten är inte aktuellt.</p>
<p>Villkor 19 Bolaget skall till tillsynsmyndigheten senast 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft och tagits i anspråk eller den tid som tillsynsmyndigheten föreskriver, lämna in en redovisning av hur bolaget följer förordningen (1988:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Redovisningen skall även beskriva hur besiktning och kontroll av verksamheten skall ske beträffande mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod.</p>	<p>Villkoret uppfyllt. Redovisning påbörjades innan 13 juni 2008 och avslutande redovisning hölls i samband med tillsynsbesök 9 oktober 2008.</p>
<p>Villkor i VMMF's delegationsbeslut 2013-08-27 och 2016-02-11 för pelletspanna 6</p>	
<p>Villkor 1 Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med ingivna anmälningshandlingar eller i enlighet med vad verksamheten övrigt har åtagits sig.</p>	<p>Verksamheten bedrivs i överensstämmelse med inlämnade anmälningshandlingar och i enlighet med bolagets åtaganden i ansökan.</p>
<p>Villkor 2 Verksamheten ska ta fram ett förslag till egenkontrollprogram som uppfyller kraven i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Förslag till egenkontrollprogram ska vara tillsynsmyndigheten till handa senast 6 månader efter att detta beslut vunnit lagakraft.</p>	<p>Villkoret är uppfyllt.</p>

<p>Villkor 3 Pellets får endast användas som spets- och reservbränsle.</p>	<p>Eftersom fastbränslepannan vid anläggningen står för baslasten och pellets endast använts som reserv och spetslast uppfylls villkoret.</p>
<p>Villkor 4 Utsläpp av stoft efter multicyklonen får som begränsningsvärde vid årlig besiktning inte överstiga 100 mg/m³_n tg vid 6 % O₂ under normala driftförhållanden.</p>	<p>Villkoret uppfyllt. Emissionsmätning genomfördes 2017-04-12 samt 2017-11-09 av extern mätfirma. Vid första besiktningstillfället var det uppmätta värdet över begränsningsvärdet, 152 mg/m³_n tg vid 6 % O₂. Det andra besiktningstillfället visade godkänt resultat på 75 mg/ m³_n tg vid 6 % O₂.</p>
<p>Villkor 5 Utsläpp av kolmonoxid får som begränsningsvärde vid årlig besiktning inte överstiga 110 mg/MJ under normala driftförhållanden.</p>	<p>Villkoret uppfyllt. Emissionsmätning genomfördes 2017-04-12 av extern mätfirma. Vid besiktningstillfället var det uppmätta värdet 4,1 mg/MJ.</p>
<p>Villkor 6 Utsläpp av kväveoxider (räknat som kvävedioxid) får som begränsningsvärde vid årlig besiktning inte överstiga 80 mg/MJ under normala driftförhållanden.</p>	<p>Villkoret uppfyllt. Emissionsmätning genomfördes 2017-04-12 av extern mätfirma. Vid besiktningstillfället var det uppmätta värdet 47 mg/MJ.</p>
<p>Villkor 7 Syftet med en årlig periodisk besiktning ska vara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Granska egenkontrollens utförande och tekniska kvalitet. 2. Ge underlag för en bedömning av om anläggningen drivs och underhålls på ett optimalt sätt. 3. Ge underlag för en bedömning av om verksamheten drivs i enlighet med beslut och försiktighetsmått från VMMF samt övriga regler om miljökrav som gäller för verksamheten. <p>Med "normala driftförhållanden" menas inte start- och stopperioder och perioder med störningar.</p>	<p>Periodisk besiktning görs enligt ett framtaget kontrollprogram som delgivits tillsynsmyndigheten.</p>

<p>Villkor 8 Företaget ska visa på möjligheten att klara de lägre garanterade utsläppsprestanda enligt leverantören till pannan, jämförd med de begränsningsvärdena för stoft, kolmonoxid och kvävedioxid under punkt 4-6 i detta beslut.</p> <p>En redovisning av utredningen samt förslag till slutliga försiktighetsmått skall redovisas till VMMF senast 18 månader efter att pellets pannan har tagits i bruk.</p>	<p>Villkoret uppfyllt.</p>									
<p>Villkor 9 Utrustning för uppsamling och sanering vid spill eller olyckshändelser ska finnas tillgänglig. Extra kärl lämpliga för förvaring av saneringsavfall ska finnas i beredskap.</p>	<p>Villkoret uppfyllt. Utrustning för uppsamling och sanering vid spill eller olyckshändelser finns tillgängligt.</p>									
<p>Villkor 10 För att förhindra läckage till mark, vatten eller grundvatten ska farligt avfall och kemikalier förvaras i utrymme utan golvavlopp eller i invallat utrymme som rymmer den största behållarens volym samt 10 % av övriga behållares volym. Utomhus ska farligt avfall och kemikalier förvaras invallat samt under tak med påkörningsskydd.</p>	<p>Inga kemikalier förvaras vid den nya pelletsanläggningen.</p>									
<p>Villkor 11 Buller från verksamheten får som begränsningsvärde inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än:</p> <table data-bbox="188 1473 766 1585"> <tr> <td>50 dB(A)</td> <td>dagtid</td> <td>(kl 07:00-18:00)</td> </tr> <tr> <td>45 dB(A)</td> <td>kvällstid</td> <td>(kl 18:00-22:00)</td> </tr> <tr> <td>40 dB(A)</td> <td>övrig tid</td> <td>(kl 22:00-07:00)</td> </tr> </table> <p>Om så erfordras ska ljudnivåmätning utföras, t.ex. vid klagomål från närboende.</p>	50 dB(A)	dagtid	(kl 07:00-18:00)	45 dB(A)	kvällstid	(kl 18:00-22:00)	40 dB(A)	övrig tid	(kl 22:00-07:00)	<p>Under året har inga klagomål inkommit. Närmsta avstånd till bostäder är 400 m vilket är längre än skyddsavståndet för en anläggning av denna storlek som enligt Boverket uppgår till 200 m. Detta medför att bullermätning inte varit motiverbart.</p>
50 dB(A)	dagtid	(kl 07:00-18:00)								
45 dB(A)	kvällstid	(kl 18:00-22:00)								
40 dB(A)	övrig tid	(kl 22:00-07:00)								
<p>Villkor 12 Vid påbörjad samt avslutad verksamhet ska miljö- och hälsoskyddsmyndigheten kontaktas.</p>	<p>Vid idrifttagandet av pellets pannan blev tillsynsmyndigheten informerad.</p>									

* Med riktvärde avses ett värde som om det överskrids mer än tillfälligt, skall föranleda att åtgärder vidtas för att förhindra att överskridandet upprepas.

8. Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m.

5 § 8. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa

Kommentar: Här bör redovisas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av t.ex. villkor för verksamheten, föreläggande och de föreskrifter som inte omfattas av 5h-5i §§ och kan gälla t.ex. utsläpp, energi och råvaruförbrukning, produktion av avfall samt transporter till och från anläggningen. Värden till följd av villkor redovisas där så är möjligt i SMP:s emissionsdel.

Undersökning

Kommentar

Emissionsmätningar (10-12/4 2017) vid fastbränslepannan FBP4 och pelletspannan P6, samt ommätning av stoft på P6 (2017-11-09)

Emissionsmätningen genomfördes av extern mätfirma. Resultatet visade att gällande krav efterlevs, se avsnitt 7.

9. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner

5 § 9. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer.

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

Under året har rostervagn och rökgasfläkt bytts ut vilket möjliggör bättre precision på fördelning av förbränningsluft till FBP 4.

Hösten 2017 gjordes även ett bränslebyte till Vit RT i FBP 4. Vit RT innebär mindre slitage på anläggningen och har jämnare fukthalt vilket underlättar driften.

10. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor mm

5 § 10. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet för miljön eller människors hälsa.

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

Inga betydande åtgärder har vidtagits under året på grund av driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande händelser.

11. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi

5 § 11. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi.

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

Bränslebytet till Vit RT har gett lägre förbrukning av både råvaror och energi. Det innebär färre transporter av bränsle till anläggningen då det har högre energiinnehåll, färre transporter ut från anläggningen då det har lägre askhalt, samt färre timmar med lastmaskinskörning då vi inte behöver blanda det med andra bränslen.

En stor energiåtgärd som har genomförts under året är att värma pannhallarna till panna 1 och 2 samt markplan vid grindarna med returvärme, istället för primär fjärrvärme som användes tidigare. All ytterbelysning har även bytts till LED under året vilket minskar elförbrukningen.

Koncernen har också haft ett gemensamt miljömål att minska klimatpåverkan från Mälarenergis fordon. Målet för 2017 har varit att fordonen i genomsnitt ska släppa ut max 25 g koldioxid per km. Målet har uppnåtts och mätningen visar att resultatet för året blev 14 g koldioxid per km.

12. Ersättning av kemiska produkter mm

5 § 12. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga.

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

Vid inköp av kemikalier används kemikaliedatabasen Intersolia iChemistry®, vilket möjliggör en jämförelse mellan olika produkter. I kemikaliedatabasen kan även samtliga medarbetare erhålla aktuella säkerhetsdatablad samt skriva ut etiketter när originalförpackning saknas.

Mälarenergi har drygt 700 kemiska produkter registrerade. Under 2015 hade Mälarenergi ett koncerngemensamt miljömål för att minska antalet kemiska produkter innehållande farliga ämnen. Målet som var att minska antalet produkter med 10 % eller 25 produkter uppfylldes. Under efterföljande år har man fortsatt jobba med att minska antalet produkter med farliga ämnen samt att utreda samtliga sådana produkter.

Endast mindre mängder kemikalier har förbrukats under året vid anläggningen.

13. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet.

5 § 13. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet.

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

Endast mindre mängder avfall uppkommer vid anläggningen. Tröskelvärden enligt NFS 2006:9 med avseende på avfall (2 000 ton) och farligt avfall (2 ton) uppnås inte och avfallsmängder specificeras därför inte.

Mälarenergi har tillstånd för transport av avfall och farligt avfall.

14. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa

5 § 14. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa.

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

Riskanalyser upprättas regelbundet för verksamheten där sannolikhet för en händelse och dess konsekvenser värderas. En uppdatering av befintlig riskanalys genomfördes under året.

15. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar

5 § 15. En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgärder detta eventuellt har resulterat i.

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

Ett klimatbokslut har tagits fram av Profu för 2017. Den visar att klimatpåverkan från Mälarenergis verksamhet är mindre, än den klimatpåverkan som skulle bli om Mälarenergi inte fanns.

Att klimatpåverkan minskar beror på att klimatbokslutet tar hänsyn till hur Mälarenergis verksamhet påverkar samhället i stort. De grundläggande nyttigheter som produceras av Mälarenergi och som efterfrågas i samhället, det vill säga värme, el, ånga, kyla och avfallsbehandling, kommer att efterfrågas oavsett om Mälarenergi finns eller inte. Och alternativ produktion av dessa nyttigheter också kommer att ge upphov till en klimatpåverkan.

<https://www.malarenergi.se/om-malarenergi/miljo-och-hallbar-utveckling/miljorapporter/klimatbokslut/>

Industriutsläppsverksamheter

5 b § Industriutsläppsverksamheter

5 b § För verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250) är industriutsläppsverksamheter gäller, utöver vad som anges i 5 §, att följande ska redovisas (ord och uttryck i denna paragraf har samma betydelse som industriutsläppsförordningen):

Om alternativvärde eller dispens från begränsningsvärde har beviljats, ska uppgift om beslutets innehåll redovisas.

Beslutets innehåll:

Om statusrapport har getts in ska anges tidpunkt för inlämnandet och till vilken myndighet detta har gjorts.

Tidpunkt för inlämnandet:

Myndighet:

Dessutom ska vad som anges i följande underpunkter uppfyllas.

För redovisningen av uppgifterna i punkterna a)-d) nedan kan lämpligen de mallar för redogörelse av BAT-slutsatser som finns på SMP-Hjälp användas i stället, vilka sedan bifogas som bilaga.

a) För verksamhetsåret efter det att slutsatser om bästa tillgängliga teknik för huvudverksamheten har offentliggjorts,

ska för varje slutsats som är tillämplig på verksamheten, redovisas en bedömning av hur verksamheten uppfyller den. <i>Kommentar:</i> Med verksamhetsår avses kalenderåret före det år rapporteringen sker.				
År för offentliggörande av slutsatser för huvudverksamheten:				
Tillämplig slutsats		Bedömning		
b) Om verksamheten inte bedöms uppfylla en sådan enskild slutsats om bästa tillgängliga teknik som åsyftas i a) ska även redovisas vilka åtgärder som planeras för att uppfylla den, samt en bedömning av om åtgärderna antas medföra krav på tillståndsprövning eller anmälan. Även planerade ansökningar om alternativvärden respektive dispenser från begränsningsvärden ska redovisas.				
Slutsats	Planerade åtgärder	Bedömning av tillstånds- eller anmälningsplikt	Planerade ansökningar om alternativvärden	Planerade ansökningar om dispenser
c) I de två därpå följande miljörapporterna ska redovisas hur arbetet med att uppfylla kraven enligt slutsatserna har fortskridit.				
d) Från och med det fjärde verksamhetsåret efter det att slutsatser om bästa tillgängliga teknik för huvudverksamheten offentliggjordes, ska årligen redovisas hur slutsatserna, satta i relation till eventuella meddelade alternativvärden respektive dispenser från begränsningsvärden, uppfylls. I fråga om mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod ska tillämpas vad som anges i 5 § femte och sjätte styckena. I slutsatserna om bästa tillgängliga teknik kan finnas bestämmelser som har betydelse för hur kontrollen ska utföras. I den mån alternativvärde har beviljats behöver endast visas att alternativvärdet uppfylls.				
Slutsats		Kommentar		

Verksamheter som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar

5 c §. Förordning 2013:252

Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av förordningen.

Kommentar: Övriga uppgifter som stora förbränningsanläggningar ska redovisa se SMP-Hjälp (Hur gör jag?/Verksamhetsutövare/Stora förbränningsanläggningar)

Kommenterad sammanfattning:

Verksamheten omfattas inte av förordning 2013:252.

5 c §. Förordning 2013:252 Resultat från årlig kontroll av automatiska mätsystem.

5 c § (andra stycket). För förbränningsanläggning som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar, och som enligt 21 § nämnda förordning omfattas av krav på kontinuerlig mätning av föroreningshalter i rökgaser, ska redovisas resultaten från sådan årlig kontroll av automatiska mätsystem som anges i 27 § i samma förordning.

Resultat från årlig kontroll:

Verksamheter som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall

5 d §. Förordning 2013:253

Kommentar: Uppgifterna ska redovisas i separata mallar som finns i SMP-Hjälp (Hur gör jag?/Verksamhetsutövare/Anläggningar som förbränner avfall)

Verksamheter som omfattas av förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel

5 e §. Förordningen 2013:254

Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av förordningen.

Kommentar: Vägledning om vilka uppgifter som bör redovisas finns i Vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport.

Kommenterad sammanfattning:

Verksamheten omfattas inte av förordning 2013:254.

Verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:6 om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse

5 h §. NFS 2016:6

Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av föreskrifterna.

Kommentar: Övriga uppgifter gällande utsläpp av avloppsvatten som ska redovisas se SMP-Hjälp (Hur gör jag?/Verksamhetsutövare/Avloppsreningsverk)

Kommenterad sammanfattning:

Verksamheten omfattas inte av NFS 2016:6.

Verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1994:2 om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket.

5 i §. SNFS 1994:2

Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av föreskrifterna.

Kommentar: Övriga uppgifter gällande avloppsslam som ska redovisas se SMP-Hjälp (Hur gör jag?/Verksamhetsutövare/Avloppsreningsverk)

Kommenterad sammanfattning:

Verksamheten omfattas inte av SNFS 1994:2.

Bilageförteckning

Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten.



Mälarenergi AB
Kundcenter: 021-39 50 50
post@malarenergi.se
malarenergi.se